

RS | POWDERTECH

RSC

электростатическое опудривание

для безпыльного и тонко отрегулируемого
опудривания кабелей, проводов,
шлангов, профилей и лент
со средствами как тальк, стеарат,
влагоразбужающий порошок и т. п.

быстро | равномерно | без пыли

сертифицировано
в соответствии с

ISO 9001



опудрить

с определенной силой держания пудры на поверхности...



машина типа RSC 30-2E

Машина для опудривания

Эта машина является результатом непрерывного развития предшественника РВА 30-2Е. В последствии разработки новой техники в области электростатики и системы фильтров нам удалось упростить машину, значительно снизить расход сжатого воздуха, уменьшить затраты а при этом все таки сохранить известное качество опудривания.

Изделие, которое нужно опудрить, опыльяется двумя (одной) пудревыми пушками равномерно и по всей окружности. Электростатический заряд обеспечивает не только очень равномерное распределение пудры на поверхности, но и приводит к сильному держанию на поверхности изделия.

Совершенно безпыльная работа машины достигается целиком новой системой фильтров, которая уже не очищается сжатым воздухом. Тем самым удалось снизить расход сжатого воздуха на 2/3.

Пудра высасывается струйными насосами (по принципу Вентури) из флюидизированной пудревой воронки в машине и нанесется пудревыми пушками на изделие. Количество нанесенной пудры и уровень электростатического заряжения можно отрегулировать в зависимости от скорости линии.

Достоинства

- > 1-2 пудревые пушки, 100 кВ
- > фильтры без очистки сжатым воздухом
- > расход сжатого воздуха уменьшено на 2/3
- > определенная сила держания на поверхности
- > внутренняя камера опудривания
- > контроль потока пудры с тревогой
- > отдельно стоящая камера опудривания
- > запасная камера пудры, около 90 л
- > микротонкое дозирование пудры


1. пудревая пушка 100 кВ: горизонтально смонтирована с разными тарельками для определения величиной струи пудра.




2. камера опудривания: из полистирола толщиной 10 мм с внутренней камерой опудривания для успокоения вакуума и повышения качества опудривания.



3. устройство микротонкого досирования: для оптимального дозирования пудры при малых скоростях экструзии вставляется устройство, с которой можно непрерывно отрегулировать количество пудры. Тем самым достигается, что очень мало пудры поступает в пудревые пушки.



4. панель управления/система контроля за потоком пудры: компактная вставка для управления электростатикой, регулировкой количества пудры и контроля за потоком пудры с безпотенциальным выходом и световым/ звуковым тревогам.



5. наполнение пудрой/сушитель сжатого воздуха: на обратной стороне машины находится дверь для наполнения машины в режиме работы. Для защиты фильтров, флюидизирующих поверхностей и пудры смонтируется сушитель сжатого воздуха.



6. запасная камера: для автоматического наполнения машины поставляется запасная камера объемом 90 л, которая соединяется шлангами длиной до 3 м с машиной. Управление осуществляется датчиком уровня пудры в машине.

